

# Seitenverhältnis Ovale Kreise

anbei der tatsächlich undokumentierte Ablauf zur Anpassung des Seitenverhältnisses bei (vorrangig) TFT Monitoren

regedit.exe aufrufen (über Start-->Ausführen)  
anschließend auf

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software

sollte sich darin noch kein Schlüssel Megatech befinden, bitte einen anlegen:

Vorgehen: auf oben genannten Eintrag rechte Maustaste, dann auf

neu--> Schlüssel

--> Megatech (eintragen)

ok klicken

rechte Maustaste auf HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Megatech

neu --> Schlüssel

--> Sizes (eintragen)

ok klicken

dann mit der Maus in die rechte Seite des Registrierungseditors wechseln, dort rechte Maustaste

neu --> Zeichenfolge

Hier geben Sie die von Ihnen verwendete Bildschirmauflösung ein

1280x1024

ok klicken

dann auf die gerade eingegebene Zeichenfolge rechte Maustaste

-->Ändern

hier geben Sie in mm die Breite und die Höhe des Displays/Monitors an.

320x280

Nur um Mißverständnissen vorzubeugen:

!! es wird das dargestellte Bild gemessen, das Gehäuse zählt nicht dazu !!

danach ok klicken

jetzt MegaCAD starten und einen Kreis zeichnen --> der muß dann rund sein.

MfG E.Hochbaum

PS: Man kann sich so viele Verhältnisse eintragen, wie man unterschiedliche Auflösungen benutzt. MegaCAD sucht sich aus der Registry den am nächsten zur aktuellen BS-Größe (Pixel) passenden Eintrag heraus. Hat man aber nur einen Eintrag, dann ist das eben der nächste und man kann sich damit auch die Darstellung verderben. Also bitte beachten.