

Anleitung:

Man startet es einfach durch Doppelklick.

MegaCAD und alle Anwendungen, die PRT-Zeichnungen vorschauen, sollten geschlossen sein.

Es öffnet sich eine spartanische Maske, die die Bildschirmauflösung, Eingabefelder für die Größe und ein schmales Rechteck anzeigt.

Man muss nun das Fenster auf die Bildschirmgröße aufziehen und die Größe dieses rechteckigen Rahmens mit einem Lineal oder ähnliches vermessen. Die gemessenen Längen werden in die entsprechenden Eingabefelder eingetragen.

Für eine Feinjustierung kann man das Rechteck mit den Plus/Minus Schaltflächen vergrößern und verkleinern um auf eine gerade mm-Anzahl zu kommen.